

Rapportdatum

25-08-2026

Kenteken

JJ-902-H

Merk/Handelsbenaming

OPEL MERIVA

Laatst geregistreerde tellerstand

86.385 km

Datum eerste afgifte in Nederland

31-03-2016

Datum eerste toelating

31-03-2016

LOGISCH*
OORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
25-08-2026	86.385 km	Nederland
17-08-2026	86.385 km	Nederland
03-03-2026	84.491 km	Nederland
04-03-2025	78.542 km	Nederland
27-02-2024	73.296 km	Nederland
22-04-2023	68.040 km	Nederland
13-03-2023	66.358 km	Nederland
30-03-2022	61.066 km	Nederland
26-03-2020	46.510 km	Nederland
20-06-2018	27.307 km	Nederland
28-06-2017	13.392 km	Nederland
07-07-2016	9 km	Nederland
07-07-2016	9 km	Nederland
07-07-2016	9 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
15-04-2016	11 km	Nederland
31-03-2016	5 km	Nederland

* LOGISCH

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

25-08-2026

Kenteken

JJ902H

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	31-03-2027
Datum laatste tenaamstelling	25-08-2026
Catalogusprijs	€ 25.674

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	124 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.364 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1293 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1393 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	680 kg
Aanhangwagen geremd	1150 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	25-08-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	17-08-2026 t/m 25-08-2026
Natuurlijk persoon	07-07-2016 t/m 17-08-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
03-03-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (goed) 5.*.55
04-03-2025	Goedgekeurd	
27-02-2024	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	21-11-2016	De staalkabel die de gordelspanner verbindt met de gordelspanner kan verbuigen en beschadigen. Als gevolg daarvan kan deze bij een ongeval niet voldoende kracht opvangen. Materiële gevolgen Mogelijk niet voldoende bescherming bieden bij een ongeval. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	14-10-2015	Door het herhaaldelijk bewegen van de hoogteverstelling van de voorstoelen kunnen de staalkabels van de buitenste gordelspanners overmatig buigen. Hierdoor kunnen de staalkabels beschadigen en breken. Materiële gevolgen Indien de staalkabel beschadigd is kan deze minder kracht opnemen. Indien de staalkabel gebroken is werkt de veiligheidsgordel niet meer. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

