

Rapportdatum

15-07-2026

Kenteken

KRB-75-S

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA CX-3

Datum eerste afgifte in Nederland

15-07-2026

Datum eerste toelating

17-10-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

78.627 km

GEEN OORDEEL

*

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
07-07-2026	78.627 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



Rapportdatum

15-07-2026

Kenteken

KRB75S

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	Niet van toepassing
Datum laatste tenaamstelling	15-07-2026
Catalogusprijs	€ 33.245

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	89,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	140 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1188 kg
Toegestane max. massa voertuig	1727 kg
Massa rijklaar	1288 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	640 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	15-07-2026 t/m heden
----------------	----------------------



Terugroepactie informatie

Openstaand

Datum

Omschrijving defect

Nee

30-12-2021

Interne onderdelen van de lagedrukbrandstofpomp kunnen vervormen. Als gevolg kan de lagedrukbrandstofpomp defect raken.

Materiële gevolgen

Niet starten of uitvallen van de motor.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

